

VAPONIC+

NATURE SAFETY STYLE



CLICKSTART VIDEO
plus.vaponic.com



plus.vaponic.com



Bienvenido

Vaporizar es aceptado por muchos como la mejor alternativa a fumar porque permite disfrutar de hierbas y de sus extractos sin quemarlos. De esta manera se evita la inhalación de cientos de subproductos cancerígenos producidos por la combustión y detectados en el humo.

El Vaponic Plus es una evolución del reiteradamente premiado vaporizador Vaponic. Un nuevo estuche completamente rediseñado e integrado mejora la experiencia del usuario en muchos sentidos: más naturaleza, más seguridad y más estilo.

Dentro del estuche se encuentra el Vaponic original con sus conocidas ventajas. Se calienta con un simple mechero - preferiblemente un mechero tipo ,turbo' o ,jetflame' - y ofrece total independencia de electricidad o componentes digitales! No hay contacto directo entre la llama y el aire que respira.

Su sistema de vaporización patentado - de doble corriente y basado en convección y conducción de calor - permite inhalar vapor enfriado, fuerte y sabroso. El hecho que sólo se usan materiales seguros de calidad superior (vidrio de laboratorio Borosilicato 3.3, acero inoxidable y caucho de silicona medicinal) garantiza que el conducto de aire, el sabor y el vapor sean lo más limpio posible.

El Vaponic original queda sujetado de manera segura en el estuche pero puede empujarse fuera con facilidad para la limpiarlo por ejemplo.

El estuche en si consiste de tres piezas separadas hechas de madera de haya europea y conectadas por conexiones roscadas sólidas hechas de aluminio anodizado. Durante el uso el estuche siempre tapaná las partes calientes y protegerá el vaporizador igual que el usuario.

Un clip de acero pasadores de acero adicionales refuerzan la construcción y también aseguran que el Vaponic Plus no pueda dar vueltas y caerse de la mesa accidentalmente. La herramienta multiuso incluida se puede guardar y fijar con facilidad dentro del estuche. Un acabado natural de aceite y acera protege la madera y mantiene su tacto.

El Vaponic Plus kit también incluye un filtro interior extra, tres filtros aceite/resina y un tubo de almacenaje adicional. Una bolsita de algodón con cordel se usa como embalaje. Es respetuoso con el medio ambiente, se puede reutilizar y permite guardar las cosas con facilidad.

En su conjunto el Vaponic Plus es una muestra preciosa de artesanía europea fabricada en condiciones de trabajo justas con una huella ecológica minimizada.

A todos los niveles se nota el amor por el detalle. Se trata sin duda alguna de un ,vape pen' único y con mucho estilo.

Lea y entienda este manual antes de usar su Vaponic Plus por primera vez. En plus.vaponic.com puede encontrar un video de uso. Visite www.vaponic.com (English, Deutsch, Français, Español, Italiano, Český, 日本の, Português) para obtener más información sobre el Vaponic original y videos adicionales sobre la herramienta multiuso y la limpieza.

El Vaponic Plus tiene dos años de garantía. También se pueden pedir repuestos sueltos. Consulte los detalles en 'Garantía & Aviso legal' al final de este manual. No dude en contactar con nosotros directamente mandando un mensaje a info@vaponic.com. El equipo de Vaponic le ayudará. Estamos orgullosos de nuestra atención al cliente.

Contenido



1 Estuche Vaponic Plus



1 Vaporizador Vaponic (dentro del estuche)



3 Filtros de Resina/Aceite



1 Filtro Interior extra



1 Herramienta Multiuso
(Videos en www.vaponic.com)

Inicio



Desenrosque el tapón con el clip.



El tapón ya no hace falta hasta el final de la sesión.


Guárdelo en el bolsillo o en la mesa.




Cargar hierbas secas



Agarre la goma y saque el tubo interior.




Llene el espacio de carga con un poco de presión. No es necesario triturar las hierbas. Las hierbas no deben sobresalir.




Agarre la goma y empuje el tubo adentro.

Cargar resina o aceite




Enrolle la carga en un filtro de resina/aceite.



Introduzca el filtro enrollado
en el espacio de carga.

Preparar el calentamiento




Desenrosque la pieza final. Enrósquela en el lado de la boquilla.




¡Listo!

Ajustar la llama



El nivel de la llama es importante. Utilice la herramienta para cambiar la llama +/-.
Agarre la herramienta en la parte ancha cerca del tornillo.



Llama baja = calentamiento más largo & más control. Llama alta = calentamiento más corto & menos control.

Calentar

Sólo caliente en el lado y nunca en el extremo del tubo.


Apunte debajo del filtro y vaya girando el tubo.



¡Sólo caliente en el lado del tubo para evitar el sobrecalentamiento!

Observe la carga.

Pare de calentar cuando la planta oscurezca o burbujas aparezcan en la superficie del filtro resina/aceite.



Temperatura deseada: 150°C-210°C;
Tiempo calentamiento óptimo: 10-35 segundos
Color óptimo: marrón claro a marrón oscuro.


Parar el calentamiento

¿Las hierbas empiezan a volverse marrón?

¿El tubo interior se empaña?

¿Aparecen burbujas en la superficie del filtro aceite/resina?

¿Ha estado calentando 10-35 segundos?



Entonces quite la llama, desenrosque la pieza final y enrósquela en el lado del vidrio caliente.

¡Listo para vaporizar!



Vaporizar

Utilice sus labios & pulmones!
Cierre los labios alrededor de la boquilla. Inhale profundamente durante 4-8 segundos.



¿Puede ver el vapor espirado?
¡Entonces Perfecto! No recaliente mientras que el vapor espirado sea visible. El calor guardado permite 2-5 caladas.

Después de 2-5 caladas el vaporizador se ha enfriado. Puede recalentarlo para otras 2-5 caladas. El color y sabor de la carga indican el final.




Saque la carga con la herramienta.



Limpiar

Después de aprox. 10 sesiones completas.
Lo más importante es la libre circulación del
aire (= filtro interior limpio).





VIDEO:



Vapronic Cleaning Quickstart, Official Video
www.vapronic.com/video
www.youtube.com/watch?v=OnzhNfGjc-M

Guardar la herramienta

Empuje el lado ancho firmemente dentro del tapón hasta que se enganche entre el tornillo y la madera. De modo alternativo haga uso del tubo de almacenaje incluido.



Opción 2: sin estuche

Empuje el Vaponic completamente fuera del estuche o sólo use la parte central del estuche.



OPTION 2, VIDEO:



Vaponic Quickstart, Official Video
www.vaponic.com/video
www.youtube.com/watch?v=uzzCZVgh-vs

Garantía & Aviso legal

Usado conforme con las indicaciones, el Vaponic tiene dos años de garantía sobre las piezas de vidrio, las piezas de silicona y el estuche. Daños por falta propia no están cubiertos. Tome nota de que el color del impreso rojo sobre el tubo exterior es resistente a calor (evite el contacto directo con la llama), al alcohol y a los lavaplatos entre otros. Sin embargo existen algunos productos cosméticos (p.e. algunas cremas de mano) que pueden terminar dañando los colores. Este tipo de daños en la pintura no son cubiertos por la garantía.

Se excluyen de la garantía aquellas piezas que están sujetas a un desgaste natural por el uso (p.e. los filtros). La contaminación de los filtros depende de lo que vaporiza, lo cual es responsabilidad suya. Si quiere cambiarlos puede obtener nuestros filtros de acero igual que todos los demás repuestos o en su tienda local o en www.vaponic.com/shop. Respete las leyes locales. El fabricante de ninguna manera fomenta o apoya el uso ilegal de este producto.

plus.vaponic.com
e-mail (   ):
info@vaponic.com



Distribución de Soluciones Werner S.L. (*Solwe*)
Calle Darwin 16
18100 Armilla, Granada
España

www.solwe.com - mail@solwe.com
Tel. +34-958-296365 - Fax: +34-958-278449

Diseño gráfico & maquetación:

Susana Román Jiménez
Daniel Sherlock Werner

Vaponic® está registrado, creado, patentado y fabricado por
Solwe®

Hecho en la Unión Europea.
Copyright *Solwe* 2017